

## Gjenstående arbeider og manglende utstyr Brekkerød II

### Gjenstående arbeid: (merket med blått)

1. Lekeklass 1 har behov for en bedre adkomst
2. Turvei er ikke opparbeidet
3. Lekeklass 3 har en bratt adkomst, lettere tiggjenglighet er ønskelig
4. Utstyr på lekeklass 3 flyttes til lekeklass 4
5. Grøft i stikkvei bør utbedres
6. Grøft bør utbedres
- ~~7. Turvei mellom lekeklass 5 og lekeklass 9 må opparbeides~~
8. Turvei bør etableres slik at ferdsel på privat eiendom unngås
9. Lekeklass 7 er regulert med asfaltdekke, dette ønskes etablert
10. Grøft må etableres til sluk
11. Grøft mot friområde etableres mot friområde
12. Grøft langs lekeklass 10, rør legges ned mot sluk
13. Gangvei for langt ut i kryss

### Manglende utstyr: (merket med grønt)

1. Lekeklass 3 bør utstyres med benker
2. Lekeklass 4 mangler husker i huskestativ
3. Lekeklass 9 mangler lekehuske

Etablering av permanent løsning for vei nr skilt er ønskelig, *monter i bakken*

Vidhess 2

X 6559400

X 6558200

X 6559000

X 6558800



000000 Y

000020 X